



TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG OCCUPATIONAL SAFETY CENTER

Số 99 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel/Fax: 04-85856276 /39423293 * nilp-osc@nilp.vn * http://nilp-osc.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 01 / 07 / 20 16 /DG-OSC

- Tên mẫu: Phin lọc độc nhãn hiệu DOBU, Ký hiệu: GREE-SOSH;
Lô: 16/NV1/KT/0366
- Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1
- Phương pháp lấy mẫu: Mẫu gửi đến
- Phương pháp thử nghiệm: QCVN 10:2012/BLĐTBXH - EN 14387:2004
- Số lượng mẫu: 08 mẫu
- Tình trạng mẫu: Mới, Nguyên vẹn
- Ngày nhận mẫu: 30/6/2016
- Ngày trả kết quả: 05/7/2016
- Kết quả đánh giá:

TT	Chỉ tiêu đánh giá	Điều kiện thử nghiệm	Tiêu chuẩn EN 14387:2004	Kết quả thử nghiệm	
				Mẫu	Kết quả
1	Trở lực hô hấp của hộp lọc, mbar.	- Lưu lượng: 30 L/phút	$\leq 1,0$	M1	0,12
				M3	0,15
		- Lưu lượng: 95 L/phút	$\leq 4,0$	M2	0,84
				M4	0,86
2	Thời gian khí lọt qua ở thời điểm nồng độ cyclohexane 10 mL/m ³ , phút.	- Nồng độ: 3500 mg/m ³ - Lưu lượng: 30 L/phút	≥ 70	M5	51
				M6	50
				M7	55

Ghi chú: Phiếu đánh giá chỉ có giá trị đối với mẫu thử.

M1 ÷ M7 Sau khi thử độ bền cơ học, kiểm tra nhãn quang không thấy xuất hiện dấu hiệu hư hỏng.

M1, M2: Mẫu được xử lý ở điều kiện nhiệt độ -30°C và 70°C trong 24 giờ, kiểm tra nhãn quang không thấy xuất hiện dấu hiệu hư hỏng.

M3 ÷ M7: Mẫu không xử lý nhiệt độ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016



LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Đức Chiện

Phụ trách thử nghiệm

Thủy Hằng
ThS. Nguyễn T. Thủy Hằng

Người thử nghiệm

Lâm
KS. Nguyễn Văn Lâm



TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG
OCCUPATIONAL SAFETY CENTER

Số 99 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel/Fax: 04-85856276 /39423293 * nilp-osc@nilp.vn * <http://nilp-osc.vn>

PHIN LỌC ĐỘC NHÃN HIỆU DOBU, KÝ HIỆU: GREE-SOSH

